

Üzemeltetési útmutató I: „Umsteckverfahren“ eljárás egyedi tűzdeléshez

Karl Jenter GmbH
Steinbeisstraße 5
72636 Frickenhausen
Deutschland

☎ +49 (0)7022 39880
📠 +49 (0)7022 305730
✉ info@karl-jenter.eu
🌐 www.karl-jenter.eu



Díjazott 3 aranyérmes

- Apimondia aranyérmes 1987
- Jahn Dzierzon aranyérmes 1989
- Balkanérmes 1990

Előkészületek:

A tenyészlép (002) 112 illesztő furatába a hátoldalon a betűzhető tűzősejteket (008) az együtt szállított tűzdelő (009) segítségével be kell tűzdelni. Ha már mind a 112 furatba be lettek tűzdelve a tűzősejtek, akkor ismét fel lehet helyezni a fedlapot (006). Így megakadályozható, hogy beépítsék a méhek a felületet.

Utána a léprácsot (003), amely már előviaszolva lett leszállítva, kevés mézzel be kell kenni. Ezt követően a léprácsot, valamint a elzáró rácsot ismét fel kell tűzni a tenyészlépre.

Most a komplett tenyészlépet be kell akasztani a nevelőkeretbe. Ehhez a tenyészlépnek két tartója van egy-egy kis furattal (2 mm átmérőjű). Egy darab drót segítségével rögzíthető a tenyészlép a keretben. Optimális az, ha a lépet alulról egy darab fával rögzíteni lehet. A tenyészlép közepén is becsavarozható egy normál keret felső lécébe. Jobbra és balra hereépítményt építenek a méhek, amely a varroa atka elleni védekezést szolgálja.

Ötlet: Rögzítse a fedelet (005) egy vékony dróttal a lezáró rácsához, hogy ne vesszen el.